

Компоненты для восстановления аппаратов KYOCERA ECOSYS M8124cidn/8130cidn

Драм-юнит (DK-8115)

Барaban, CET101046 – в разработке	Ракель, CET281029	Ролик заряда, CET7834
		

Картридж (TK-8115)

	Black	Сyan	Magenta	Yellow
Картридж*	CET141246 223г, 12000 стр.,	CET141247 88г, 6000 стр.	CET141248 105г, 6000 стр.	CET141249 105г, 6000 стр.
Чип	CET381019	CET381020	CET381021	CET381022
Фото				
Тонер (PK207)	OSP0207K500 500г/бут	OSP0207C500 500г/бут	OSP0207M500 500г/бут	OSP0207Y500 500г/бут
				

* В тонер-картриджах используется тонер, идентичный тонеру в бутылках

Печка (FK-8115)

Термопленка, CET7845U	Резиновый вал, CET211012	Тканевая накладка прижимной планки фюзера + смазка, CET311017
		

Ролики			
Тип продукта	Ролик отделения 2F909171, 2BR06521	Ролик подхвата 2HN06080	Ролик подачи 302F906230
Ролик	СЕТ4322А(Р) обычный СЕТ341020(Р) улучшенный*	СЕТ7806В(Р) обычный СЕТ341024(Р) улучшенный*	СЕТ4398А(Р) обычный СЕТ341021(Р) улучшенный*
Фото			
Резинка	СЕТ4322РТ(Р) обычная СЕТ341020РТ(Р) улучшенная*	СЕТ7806ВРТ(Р) обычная СЕТ341024РТ(Р) улучшенная*	СЕТ4398ВРТ(Р) обычная СЕТ341022РТ(Р) улучшенная*
Комплект роликов	2F909171, 2HN06080, 2F906230: СЕТ7806(Р) обычный 2F909171, 2HN06080, 2F906230: СЕТ511009(Р)улучшенный*		
			
Тип продукта	Ролик отделения полиуретан		
Ролик	СЕТ341077** 		
Резинка	СЕТ341077РТ**		

*Резинки улучшенных роликов имеют меньшую жесткость и более высокую износостойкость, что обеспечивает лучшие результаты при работе на отечественной бумаге. Рекомендуются для высоконагруженных машин

**Для достижения максимального ресурса полиуретановые ролики СЕТ341077 или резинки роликов СЕТ341077РТ рекомендуем использовать в паре с обычными роликами подачи СЕТ4398А или резинками роликов СЕТ4398ВРТ. При использовании в паре с роликами подачи «Long Life» СЕТ341022 или резинками роликов СЕТ341022ВРТ возможно снижение их ресурса. Тип используемых совместно роликов подхвата может быть любым